

ЗАКАЗЧИК:

Ткаченко инженер
И.В. Ткаченко
 «30» июля 2020 г.

« _____ » 20 ____ г.

Техническое задание № 83

На выполнение работ: по ремонту прицепных тележек мод. 2 ТП6, инв. №5001242, №5003306, №5003305, расположенных в РЦ-06, Производственный корпус литер ЕЦ, инв. инв. №1000652, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2/1/13.

(наименование работы, объекта, инв. №, месторасположение объекта)

Основание для выдачи задания: неработоспособное состояние прицепных тележек, трех единиц

Содержание работ:

1. Произвести ремонт прицепных тележек в соответствии с ведомостями дефектов.
2. Ремонтные работы производить из материалов, инструмента и техникой подрядной организации.
3. При проведении сварочных работ Подрядчик подтверждает качество сварочных работ проведением за свой счет визуально-измерительного контроля сварочных швов, выполненного сторонними сварочными лабораториями согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально-измерительного контроля» «ВИК».
4. Все комплектующие, используемые в процессе ремонта должны быть новыми.
5. Произвести ошпатовку и окрасить тележки после выполненного ремонта. Подрядная организация обязана согласовать RAL с Заказчиком.
6. По окончании работ подрядная организация обязана провести испытание тележек под нагрузкой, на территории Заказчика.

(содержание задания: указать подробно, что требуется выполнить, назначение, условия работы, если комплекс работ - технологический процесс, планировка или эскиз (при необходимости) и т.д.)

Основные параметры и требования: По окончании работ подрядная организация обязана предоставить техническую документацию (чертежи) на выполненный ремонт; сертификаты на электроды и применяемый материал; журнал сварочных работ, «Акт визуально-измерительного контроля» «ВИК»

(требования к выполнению работ, требования к установке/съемке/монтажу/демонтажу и т.п., требования к изготовлению и т.п.)

К техническому заданию прилагается: ведомость дефектов 3 шт.

(указать, что прилагается (планировка, эскиз и т.д.), указать количество листов)

Ткаченко И.В.
 (должность)

Назаров Б.И.
 (должность)

Назаров И.В.
 (должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Сеню И.В.
 Ф.И.О.

Смирнов Г.В.
 Ф.И.О.

Манаков Д.В.
 Ф.И.О.

Дата составления: «30» 07 2020 г.

* количество согласующих лиц – определяет Инициатор.

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

Н.В. Пантелеев

"20" сентября 2020г

"Согласовано"

Ведомость дефектов № 1**На ремонт объекта:** прицепная тележка мод. 2 ТП6, инв. №5001242**Работа:** ремонт прицепной тележки мод. 2 ТП6, инв. №5001242, расположенной в РЦ-06, в здании «Производственный корпус» литер ЕЦ, инв. №1000652, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2/1/13.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Прогиб несущей плоскости (остов), трещины металлоконструкции.	Произвести замену остова.	ед.	1	
2	Неравномерный износ и разрушение гусматической шины	Произвести замену шин.	шт	4	
3	Деформация, износ и трещины колесных дисков	Произвести замену дисков	шт	4	
4	Деформация осей приводных колес	Произвести замену осей	шт	2	
5	Износ и коррозия пружин осей приводных колес	Произвести замену пружин	шт	4	
6	Деформация, коррозия и трещины по основному металлу элементов прицепного устройства	Произвести замену прицепного устройства	шт	1	

Примечание: работы производить из материалов, инструмента и техники подрядной организации.

Главный механик

Начальник ЦРО-46

Начальник БТН ОГМ

И.В. Секач

Д.Б. Манацков

Г.В. Скрипников

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

Н.В. Пантелеев
"30" 06/09 2020г

"Согласовано"

" "

Ведомость дефектов № 2**На ремонт объекта:** прицепная тележка, инв. №5003305.**Работа:** ремонт прицепной тележки, инв. №5003305, расположенной в РЦ-06, в здании «Производственный корпус» литер ЕЦ, инв. №1000652, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2/1/13.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Прогиб несущей плоскости (остов), трещины металлоконструкции.	Произвести замену остова.	ед.	1	
2	Неравномерный износ и разрушение гусматической шины	Произвести замену шин.	шт	4	
3	Деформация, износ и трещины колесных дисков	Произвести замену дисков	шт	4	
4	Деформация осей приводных колес	Произвести замену осей	шт	2	
5	Износ и коррозия пружин осей приводных колес	Произвести замену пружин	шт	4	
6	Деформация, коррозия и трещины по основному металлу элементов прицепного устройства	Произвести замену прицепного устройства	шт	1	

Примечание: работы производить из материалов, инструмента и техникой подрядной организации.

Главный механик

Начальник ЦРО-46

Начальник БТН ОГМ

И.В. Секач

Д.Б. Манацков

Г.В. Скрипников

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

Н.В. Пантелеев

"30" сентября 2020г

"Согласовано"

Ведомость дефектов № 3**На ремонт объекта:** прицепная тележка, инв. №5003306.**Работа:** ремонт прицепной тележки, инв. №5003306, расположенной в РЦ-06, в здании «Производственный корпус» литер ЕЦ, инв. №1000652, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2/1/13.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Прогиб несущей плоскости (остов), трещины металлоконструкции.	Произвести замену остова.	ед.	1	
2	Неравномерный износ и разрушение гусматической шины	Произвести замену шин.	шт	4	
3	Деформация, износ и трещины колесных дисков	Произвести замену дисков	шт	4	
4	Деформация осей приводных колес	Произвести замену осей	шт	2	
5	Износ и коррозия пружин осей приводных колес	Произвести замену пружин	шт	4	
6	Деформация, коррозия и трещины по основному металлу элементов прицепного устройства	Произвести замену прицепного устройства	шт	1	

Примечание: работы производить из материалов, инструмента и техникой подрядной организации.

Главный механик

Начальник ЦРО-46

Начальник БТН ОГМ

И.В. Секач

Д.Б. Манацков

Г.В. Скрипников